

Gebroken Schelpen



Het betreft hier een natuurproduct waarbij afwijkingen in kleur en structuur mogelijk zijn.

Toepassing: Halfverhardingen/voetpaden

Herkomst: Waddenzee

Certificaat: Product is gecertificeerd (BRL 9326, BSB)